

Technische Information

Kandel, den 30.10.2013

Artikel: Cobra Connex Guardian Personal AK2221 (AK221A)

Problem: (02-ANL) Anschluss Connex Guardian an AK4625

Lösung(en):

- o Leitung J3 (Schwarz) der AK221 mit Pagerausgang (J15, Orange/Weiß) der AK4625 verbinden.

- o Wichtig: Zeile 4, Ebene 4 der Programmierenebene muss von "Intervall" auf "Permanent" umgestellt werden (s. Anleitung AK4625).
Zeile 4, Ebene 3 muss aktiviert sein - das entspricht der Einstellung ab Werk.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Technik Abteilung

Caratec GmbH
Burschurweg 4
76870 Kandel
Tel. +49 7275 913 240
Fax +49 7275 913 274
info@caratec.de
www.caratec.de
Geschäftsführer:
Harald Schäfer und
Franciscus van de Waarsenburg
Amtsgericht Landau,
HRB 30653 Kandel